

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 109/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 48 «Золотой ключик»
Кокшаровой Татьяне Фоминичне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сысоева А.В. Отдела надзорной деятельности и профи- № 109
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 10 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.
« 17 » сентября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 24 » сентября 2019 г.

проведена проверка

инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ «Детский сад № 48 «Золотой ключик»»

Свердловская область, Талицкий район, д. Вихляева, ул. Молодежная, 18

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МКДОУ «Детский сад № 48 «Золотой ключик» Кокшаровой Татьяной
Фоминичной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предпри- сания | Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нор- мативного правового акта Российской Фе- дерации и (или) нор- мативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нару- шены | Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасности | Отметка (подпись) выполнения (указывается только вы- полнение) |
|------------------------|--|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | <p>Руководителем объекта не со- блюдаются требования, установ- ленные к эксплуатации огнету- шителей, в том числе по их свое- временной замене, а именно до- пускается эксплуатация огнету- шителей № 2,3,4 более 10 лет, что превышает срок эксплуатации, установленный производителем.</p> <p>Заменить огнетушители № 2, 3 и 4. Не допускать эксплуатацию огнетушителей более срока ука- занного в паспорте завода изго- товителя.</p> | п.70 Правила проти- вопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) | 03.08.2020 | <i>Вентиль</i> |
| 2 | <p>Огнетушители, направляемые на перезарядку, не заменяются соответствующими (отсутствует резервный фонд)</p> <p>Огнетушители, направляемые на перезарядку, заменять соответствующими из резерва</p> | п. 471 Правила про- тивопожарного режи- ма в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390). | 03.08.2020 | <i>Вентиль</i> |
| 3 | <p>На объекте защиты, лица (ответ- ственные за пожарную безопас- ность и сторожа) допускаются к работе без прохождения обуче- ния, по программе пожарно- технического минимума.</p> <p>Организовать обучение лиц от- ветственных за пожарную безо- пасность на объекте защиты, и сторожей по программе пожарно- технического минимума.</p> | Правила противопо- жарного режима в РФ(ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.3; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об ут- верждении норм по- жарной безопасности "обучение мерам по- жарной безопасности работников организа- ций" п.п. 1, 2, 31,32) | 03.08.2020 | <i>Вентиль</i> |
| 4 | Металлические наружные лест- ницы (3 типа) не соответствуют требованиям пожарной безопас- ности (уклон лестницы более 60 градусов, проступни выполнены не сплошными а из арматуры) и не обеспечивают безопасность людей при эвакуации. | ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Техни- ческий регламент о требованиях пожар- ной безопасности»; п.4.4.2, п.5.2.16 СП 1.13130.2009); | 03.08.2020 | <i>Вентиль</i> |

| | | | | |
|---|---|---|------------|--|
| | <p>Металлические наружные лестницы (3 типа) выполнить в соответствии требованиями пожарной безопасности (уклон лестницы не более 60 градусов, проступни выполнить сплошными).</p> | | | |
| 5 | <p>На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил.</p> <p>На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями, установленным разделом XVIII настоящих правил.</p> | <p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390): п. 2, 460, 461, 462)</p> | 03.08.2020 | |
| 6 | <p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения категории В2, пищеблок, прачечная) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости. Заполнение проема в ограждающей конструкции, отделяющей данные помещения не соответствует допустимому пределу огнестойкости (EI30)</p> <p>Заполнение проемов в ограждающих конструкциях, отделяющих данные помещения выполнить с пределом огнестойкости (EI30)</p> | <p>ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18, 5.14* табл.2 СНИП 21-01-97*</p> | 03.08.2020 | |
| 7 | <p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения Вихляевской управы Администрации Галицкого ГО (ф4.3) и помещения детского сада (Ф1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (EI45 (на втором этаже выполнена деревянная перегородка). Так же заполнение проема в ограждающей конструкции отделяющей данные помещения не соответствует допустимому пределу огнестойкости (EI30)на первом этаже установлена деревянная дверь.</p> <p>Помещения различных классов функциональной пожарной опас-</p> | <p>ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18, 5.14* табл.2 СНИП 21-01-97);</p> | 03.08.2020 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | ности (помещения Вихляевской управы Администрации Талицкого ГО (Ф4.3) и помещения детского сада (Ф1.1) разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (EI45). Так же заполнение проема на первом этаже в ограждающей конструкции отделяющей данные помещения выполнить с пределом огнестойкости (EI30). | | | |
| 8 | <p>Не обеспечено исключение распространение пожара по системе вентиляции, проходящей по помещениям различного назначения, отсутствует противопожарный клапан в системе вентиляции (складское помещение категории В2 и помещение прачечной)</p> <p>В системе вентиляции проходящей по помещениям различного назначения, установить противопожарный клапан (между складским помещением категории В2 и помещением прачечной)</p> | ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.7.2.8 СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 03.08.2020 | |
| 9 | <p>План эвакуации не соответствует в графической части (план эвакуации выполнен в зеркальном исполнении)</p> <p>Графическую часть плана эвакуации выполнить с учетом, всех конструктивных решений, в том числе направления движения по лестничным маршам и расположения запасных выходов по сторонам света.</p> | Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390): п.7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» п.6.2.2 | 03.08.2020 | |
| 10 | <p>Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов (пыли, жировых отложений) с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p> <p>Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов (пыли, жировых отложений) с составлением</p> | Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п.50 | 03.08.2020 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. | | | |
| 11 | <p>На крыльце у запасного выхода с восточной стороны отсутствуют ограждения высотой 1,2 метра.</p> <p>На крыльце у запасного выхода с восточной стороны выполнить ограждение высотой не менее 1,2 метра.</p> | ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.15 СП 1.13130.2009 | 03.08.2020 | |
| 12 | <p>На объекте защиты заблокированы двери эвакуационных выходов из помещений пищеблока, из спальни на лестницу 3 типа, а так же двери центрального выхода (двери просели в устройстве навеса (дверных петель), что не позволяет их свободному открыванию на всю ширину дверного полотна.</p> <p>На объекте защиты обеспечить (заменить, отремонтировать т.д. и т.п.) двери эвакуационных выходов из помещений пищеблока, из спальни на лестницу 3 типа, а так же двери центрального выхода. С обеспечением их свободного открывания на всю ширину дверного полотна.</p> | Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.33, п/п Б п. 36); | 03.08.2020 | |
| 13 | <p>На дверях, отделяющих лестничные клетки от групповых ячеек на втором этажах, отсутствуют уплотнения в притворах. Не обеспечивается плотное закрывание, для предотвращения распространения опасных факторов пожара.</p> <p>Двери, отделяющие лестничные клетки от групповых ячеек на втором этажах, выполнить с уплотнениями в притворах и плотно закрывающиеся, для предотвращения распространения опасных факторов пожара.</p> | ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.18 СНиП 21-01-97; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы | 03.08.2020 | |
| 14 | <p>Не проведена переработка и уточнение декларации пожарной безопасности.</p> <p>Руководителю объекта переработать и внести уточнения в декларацию пожарной безопасности.</p> | Ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.7 Приложения N 2 к приказу МЧС | 03.08.2020 | |

| | | | | |
|----|---|---|------------|--|
| | | РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности. | | |
| 15 | <p>На дверях помещений складского и производственного назначения (хоз.кладовая, пищеблок, гладильная, методический кабинет, склад на 2 этаже) отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.</p> <p>Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (хоз.кладовая, пищеблок, гладильная, методический кабинет, склад на 2 этаже). Данные таблички разместить в соответствии с категорией определенной (рассчитанной) в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.</p> | Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п.20 | 03.08.2020 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2020 г. (квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«24» сентября 2019

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 48
«Золотой ключик» Кокшарова Т.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» сентября 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.